Defectos reportados

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.

Orden de trabajo de servicio 898201

Rol	**Auto eléctrico - Auto electrician**	**Estado del servicio**	***Complete***		
Servicio	**PM4 Service**				
Equipo	**Liebherr**	**Tipo**	**Camión - Truck**	**Fecha de finalización**	**30/04/2023 3:14 AM**
Modelo	**T284**	**Unidad No**	**DTU-0000-023**		

Aprobación de finalización

Este informe ya no es un documento controlado una vez impreso

Nombre: Jaime Lezcano

Rol: Auto eléctrico - Auto electrician

Fecha: 30/04/2023 3:14 AM

30749

Defectos identificados durante el servicio

Defecto #	Tarea	Fase	Zona	Tipo de defecto	Calificación de riesgo	Identificado por
18695	Isolators Isolate Machine - que el interruptor de alimentación aísla la máquina	Inspección inicial		Roto - Broken	P3. Medium	Jaime Lezcano

Commentarios ***Interruptor de aislamiento de propulsion con ojal roto, requiere reemplazo.***

No de orden de trabajo